


### Støj fra bagtøjet:

Vi har fra flere forhandlere fået oplyst tilfælde af støj fra baghjulsnavene. Det har vist sig at stamme fra tørre simmerringe, der er monteret i baghjulsnavet. De skal smøres, for at undgå denne støj.

Det er en ret simpel operation.

1. afmonter baghjulet med de fire bolte
2. afmonter split til centermøtrikken
3. skrue centermøtrikken 10 mm ud (skal ikke afmonteres)
4. Skrue de fire bolte der sidder indefra 10 mm ud (de skal ikke helt afmonteres)
5. Tag en kædespraydåse, med lag tynd rør, og spray ind igennem sprækken, så det blanke synlig akselstykke og summeringen får smørelse.
6. Saml det hele



Denne operation anbefales udført ved første service (1000 km) eller straks hvis der allerede er opstået støjgener.